

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por afectación a techo de puesto C salud.
Programa	Respuesta Comunitaria
Nombre de Proyecto	Puesto de Centro de Salud.
Fecha	23- Enero-2018
Comunidad	San Juan de Turbe.
Ubicación	Puesto Centro de Salud.
Lugar	Acceso a propiedad
Coordenadas	
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	1
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario, Yoaira Tuñón.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Leónidas Fuentes.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificación de afectación.
Acciones	Inspección de campo
Resultados	1. Se realizó visita al Puesto del Centro de salud para verificar el estado del techo, encontrándolo en un estado del 80 % lleno de corrosión y con perforaciones notables. 2. El techo está formado por 40 láminas tipo ondulado de 10' de largo x 43" de ancho. Las carriolas metálicas si están en buen estado.
Seguimiento	Proceso de aprobación para cambio de techo.

Documentación fotográfica.

